

Zápis o stavu vozidla

Základní údaje:

Značka a typ vozu:

Traktor Zetor 6711

Druh vozidla:	traktor
Rok výroby/datum uvedení do provozu:	
Číslo podvozku; karoserie; VIN:	
Obsah válců (ccm)	
Výkon motoru (kW):	
Palivo:	
Typ převodovky	
Počet rychlostí:	
Stav km na tachometru:	
Barva karoserie:	
STK/Emise:	
V záruce do:	
Servisní knížka:	
Počet klíčů od vozu:	

Popis vybavení vozidla

Traktor Zetor 6711 se silnějším motorem z traktoru 6911. Traktor má zánovní pneumatiky, novou střechu, hydraulika je po geo(generální oprava). Má nový posilovač řízení, sedačku a baterku. Má měsíc starou technickou kontrolu. Chytá na první nažhavení. Traktor je v dobrém stavu. K traktoru patří lžice o velikosti délky 120cm a vidle.

Popis zjištěných závad

Dobrý stav

Prohlídka a Garance

Veškeré další informace a možnost domluvy prohlídky prosím kontaktujte Karla Dvořáka na telefonním čísle +420 608 570 471.

Účast na prohlídce není podmínkou pro účast v licitaci, avšak prohlídku doporučujeme k detailnímu zjištění stavu vozidla.

Datum ke kterému byl stav zjištěn:

20.7.2026